

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 南宫市友利服装有限公司服装加工生产项目

项 目 编 号 2202-130598-89-01-405297

建 设 地 点 河北南宫经济开发区

验 收 单 位 南宫市友利服装有限公司

2024 年 11 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	南官市友利服装有限公司服装加工生产项目	行业类别	服装加工
主管部门 (或主要投资人)	南官市友利服装有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	南官市行政审批局； 南审水保字〔2023〕003号； 2023年5月29日；		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2022年5月至2023年5月		
水土保持方案编制单位	河北清泷源水利科技有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	河北永旭嘉城建筑工程有限公司 (原南官市嘉城钢结构有限公司)		
水土保持监理单位	\		
水土保持设施验收报告编制单位	南官市友利服装有限公司		

二、验收意见

2024年11月18日,南官市友利服装有限公司在南官市组织召开了南官市友利服装有限公司服装加工生产项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位、施工单位和验收报告编制单位的代表,与会人员成立了验收组,名单附后。

验收组察看了工程现场,查阅了有关资料和档案,听取了施工单位、验收报告编制单位的汇报。经讨论,形成以下验收意见:

(一)项目概况

南官市友利服装有限公司服装加工生产项目位于河北南官经济开发区工强路以东、东长街以南、北京玉狮制衣项目以北,成都深冷凌泰加气机项目以西。

主要建设内容及规模:项目固定资产投资1.6亿元,占地50亩,总建筑面积5万m²,容积率1.5,主要建设服装生产车间2.5万m²,库房1万m²,裁剪加工车间1万m²,办公楼3200m²,研发楼及附属设施1800m²。新上平铺机5台(套),自动裁床6套,各类裁剪及定型设备300台(套),项目建成后年产水貂服装3000件、派克服2万件、夹克及polo衫30万件,年产值2.8亿元,上缴税金1000万元。

项目总投资:16500万元,其中项目资本金为16500万元,项目资本金占项目总投资的比例为100%,其中土建投资8250万元。

(二)水土保持方案批复情况(含变更)

河北清泷源水利科技有限公司受业主单位委托编制了《南官市友利服装有限公司服装加工生产项目水土保持方案报告表》。2023年5月29日,

南官市行政审批局以（南审水保字〔2023〕003号）予以行政许可。

项目实施过程中无重大变更。

（三）验收情况和主要结论

2024年11月，南官市友利服装有限公司组织南官市友利服装有限公司服装加工生产项目水土保持设施验收工作，勘查了项目现场，复核了工程量，并编制完成了水土保持设施验收鉴定书。主要结论为：水土流失治理度98%、土壤流失控制比1.1、渣土防护率98%、表土保护率不涉及、林草植被恢复率100%、林草覆盖率1.46%，实际减少水土流失量28.96吨，实际挖方1.5125万m³，实际填方1.5125万m³。实际完成水土保持投资33.1527万元，2023年9月11日足额缴纳了水土保持补偿费4241.72元。本项目的水土保持设施达到了方案的要求，符合验收条件。

（四）验收结论

南官市友利服装有限公司在建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（五）后期管护要求

今后要进一步加强水土保持设施的维修、管护，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	付国强	南官市友利服装有限公司	总经理	付国强	建设单位
成员	董之友	河北永旭嘉城建筑工程有限公司 (原南官市嘉城钢结构有限公司)	项目负 责人	董之友	施工单位
	翟 伟	河北清泷源水利科技有限公司	技术员	翟伟	水土保持 方案编制 单位
	杜 凯	南官市友利服装有限公司	项目负 责人	杜凯	验收报告 编制单位
	尹国杰	特邀专家	高级工 程师	尹国杰	特邀专家

南宫市行政审批局

南审水保字〔2023〕003号

南宫市行政审批局 关于南宫市友利服装有限公司服装加工生产 项目水土保持方案的批复

南宫市友利服装有限公司：

你单位报送的《南宫市友利服装有限公司服装加工生产项目水土保持方案报告表》等材料收悉。根据水土保持法律法规的规定和专家函审意见，经研究，批复如下：

一、南宫市友利服装有限公司位于河北南宫经济开发区东长街 23 号。项目固定资产投资 1.6 亿元，占地 50 亩，总建筑面积 5 万平方米，主要建设服装生产车间 2.5 万平方米，库房 1 万平方米，裁剪加工车间 1 万平方米，办公楼 3200 平方米，研发楼及附属设施 1800 平方米。项目工程于 2022 年 5 月开工，2023 年 5 月完工。

二、该项目防治标准等级为北方土石山区一级。

三、报告表编制依据充分，内容全面，水土保持防治目标明确，水土保持分区合理，水土保持投资概算符合有关规定。

四、该项目水土保持总投资 33.1527 万元。

五、建设单位在建设中应重点做好以下工作：

1、按照批复的水土保持方案，落实水土保持防治资金，工程建设中做好施工组织工作，加强对施工单位的监督和管理，切实落实各项水土保持措施。

2、开展水土流失监测工作，及时向南官市水务局报送水土流失监测方案、监测季报和监测总结；施工中接受南官市水务局监督检查；落实并做好水土保持工程监理工作，确保工程质量。

3、水土保持工程完工后，按照水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，及时组织水土保持设施自主验收；验收完成后，将水土保持设施验收有关材料提交南官市水务局报备。



附件 2：水土保持补偿费

中央非税收入统一票据 (电子)

国家税务总局监制

票据代码: 00010223
 统一社会信用代码: 91130581MA7GCLGN77
 交款人: 南宮市友利服装有限公司

票据号码: 1305025295
 校验码: 704629
 开票日期: 2023年9月11日



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额 (元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1.0	4,241.72	¥4,241.72	电子发票号码 : 3130582309000000029 核定单号 : 130117596, undefined
金额合计 (大写) 肆仟贰佰肆拾壹元柒角贰分					(小写) ¥4,241.72	
其他信息						


收款单位 (章): 国家税务总局南宮市税务局第一税务分局

复核人: _____ 收款人: 电税审批93



附件 3：建设工程竣工验收报告

(1) 南宫市友利服装有限公司服装加工生产项目 1#生产车间



填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门及其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

建设单位	服装加工生产项目生产车间	工程地址	工强路以东 东长街以南		
施工单位	南宫市友利服装有限公司	结构形式	钢框架	建筑面积	10361.08
监理单位	河北华盛水文地质勘察有限公司	层数	立体3层	栋数	1
设计单位	华鑫设计集团有限公司	工程规模	10361.08m ²	总造价	533万
监理单位	河北冀建工程设计咨询有限公司	开工日期	2022年5月26日		
监理单位	石家庄安泰建设监理有限公司	竣工日期	2024年11月15日		
施工单位	南宫市嘉成钢结构有限公司	施工图审查批准号		施工许可证号	B0581202206140101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1. 基础、主体、室内外装饰工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按图纸完成设计情况		
二、完成合同约定的情况 1. 总承包合同约定 2. 分包合同约定 3. 专业承包合同约定			已按合同约定完成		
三、技术档案和施工管理资料 1. 竣工档案、施工图设计审查等技术档案 2. 监理技术档案和管理资料 3. 施工技术档案和管理资料			技术档案、资料齐全		

字迹
部门、
主管

不予
施工、
加盖

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	试验报告齐全
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各参建单位质量合格 文件齐全
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	已签订工程质量保修书
审查结论: <p style="text-align: center;">已完成图纸. 合同以内容, 符合规范要求, 质量合格.</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: 付国强 2024年11月15日</p>	

单位

分部工程评
共 分部 其中符合要求
单位工程评定: 1. 各分部工 2. 质量控 3. 涉及受 合格 七项基
存在问题:

单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
道路工程		共核查 项 其中符合要求 项	
桥梁工程			
给水工程			
电力工程			
电信工程			
路灯工程			
燃气工程			
灯光工程			
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 建设单位负责人：_____ (公章) _____年 月 日 </div>			
存在问题：			
执 行 标 准	道 路 工 程		
	桥 梁 工 程		
	给、排水工程		
	电力、电信工程		
	路灯、灯光工程		
	燃 气 工 程		

竣工验收情况

一、验收机构

1、领导层

主任	董文友
副主任	徐方广
成员	曹晓利 凌国岐

2、各专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	董文友	王海银
给排水、燃气工程	徐方广	凌国岐
建筑电气安装工程	曹晓利	
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论:

1. 分部工程验收合格
2. 质量控制资料齐全
3. 重要使用功能的分部工程符合规定
4. 观感合格

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人:  孙洋</p> <p>项目负责人: 孙强</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>项目负责人: 徐广方</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>项目负责人: 董文友</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>以对审查合格的施工图设计文件负审查责任</p> <p>法定代表人:  宋玲</p> <p>项目负责人: 宋玲</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人:  凌岐</p> <p>项目负责人: 孙建良</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: </p> <p>项目负责人: 付国强</p> <p>(章)</p> <p>2024年11月15日</p>

(2) 南宫市友利服装有限公司服装加工生产项目 2#生产车间

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅监制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门及其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣 工 项 目 审 查

工程名称	服装加工生产项目2#生产车间	工程地址	工强路以东、东大街以南		
建设单位	南宫市友利服装有限公司	结构形式	钢结构	建筑面积	12235.64
勘察单位	中煤地华盛水文地质勘察有限公司	层数	主体3层	栋数	1
设计单位	华宏设计集团有限公司	工程规模	12235.64m ²	总造价	727万
施工图审查机构	河北曹波工程设计咨询有限公司	开工日期	2022年5月26日		
监理单位	石家庄安泰建设监理有限公司	竣工日期	2024年11月15日		
施工单位	南宫市嘉城钢结构有限公司	施工图审查批准号	施工许可证号	130581202206140101	
审 查 项 目 及 内 容			审 查 情 况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按图纸完成 设计情况		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			技术档案资料齐全		

四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	试验报告全
五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位	各参建单位质量合格文件全
六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位	已签订工程质量保修书
审查结论: <p style="text-align: center;">已完成图纸 合同内内容 符合规范要求, 质量合格.</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: 付国强 2020年11月15日</p>	

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 6 分部 其中符合要求 6分部	共核查 24 项 其中符合要求 24 项 经鉴定符合要求 24 项	- 一般
<p>单位工程评定:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各分部工程验收合格 2. 质量控制资料齐全 3. 涉及安全、节能等使用功能分部工程检验资料合格 4. 观感质量合格 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>建设单位负责人: 付国强. 2024年01月21日</p> </div>		
<p>存在问题:</p> 		

单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
道路工程		共核查 项 其中符合要求 项	
桥梁工程			
给水工程			
电力工程			
电信工程			
路灯工程			
燃气工程			
灯光工程			
单位工程评定： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> (公章) 年 月 日 </div>			
存在问题： 			
执 行 标 准	道 路 工 程		
	桥 梁 工 程		
	给、排水工程		
	电力、电信工程		
	路灯、灯光工程		
	燃 气 工 程		

4

评价、差)

日

竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、领导层

主任	董之友
副主任	徐方广
成员	曹奕利 凌国岐

2、各专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	董之友	王海银
给排水、燃气工程	徐方广	凌国岐
建筑电气安装工程	曹奕利	
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业核查质保资料、并到现场检查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论:

1. S'部工程验收合格
2. 质量控制资料齐全
3. 主要使用功能的S'部工程符合规定.
4. 观感合格

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  项目负责人: 胡强 (章) 2024年11月15日	法定代表人:  项目负责人:  (章) 2024年11月15日	法定代表人:  项目负责人:  (章) 2024年11月15日
双对施工合格图审查机构 设计文件负责人 法定代表人:  项目负责人:  (章) 2024年11月15日	监理单位 法定代表人:  项目负责人:  (章) 2024年11月15日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (章) 2024年11月15日

6